



N° 094/C/SDAA رقم

Alger, le 02 AOUT 2026 في الجزائر

Objet : Consultation restreinte

Désignation : Acquisition d'un lot de pièces de rechanges pour mélangeur

Messieurs ;

L'Etablissement Public de Télévision « EPTV » lance une consultation ayant pour objet « **Acquisition d'un lot de pièces de rechanges pour mélangeur** ». À cet effet, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre suivant le tableau descriptif quantitatif joint en annexe.

L'offre est constituée de :

- Copie du registre de commerce électronique comprenant les codes d'activités ayant rapport avec l'objet de la consultation ;
- Copie de la carte d'identification fiscale (NIF) ;
- L'Offre financière, daté, cacheté et signé par le fournisseur ;
- L'offre doit Préciser les délais de livraison ainsi que le délai de garantie ;
- Les fiches techniques.

L'offre devra nous parvenir sous pli fermé anonyme portant la mention :

**Etablissement Public de Télévision
Consultation restreinte N°094/C/SDAA
Acquisition d'un lot de pièces de rechanges pour mélangeur
A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis inférieurs aux seuils**

Lieu et date limite de dépôt des offres :

Les offres seront déposées au plus tard le **12/08/2026 à 12h** A l'adresse suivante :

**Bureau d'Ordre Général (BOG)
Bureau N° 162 RDC Bloc CANAL ALGERIE
Siège de l'EPTV, 21 Boulevard des Martyrs, Alger**

Ouverture des plis :

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui se déroulera au niveau du siège de l'EPTV le **12/08/2026 à 13h30**

Pour plus d'information vous pouvez nous contacter à l'adresse mail **daa.sdaa@entv.dz**

Meilleures salutations

La Sous-Direction des Achats et Approvisionnements



1. Objectif :

Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objectif l'acquisition d'un lot de pièces de rechanges afin d'assurer la continuité de fonctionnement des équipements suivant :

SONY MULTIFORMAT SWITCHER PROCESSOR : MVS-3000A (version firmware 1.23)

SONY CONTROL PANNEL : ICP-3000 (version firmware 1.23)

SONY MENU PANEL : ICP-6511 (version firmware 1.23)

2. Tableaux descriptif et Quantitatif :

SONY MULTIFORMAT SWITCHER PROCESSOR : MVS-3000A		
Discréption	Reference	Quantité
FAN, DC (120 SQUARE)	1-855-201-11	06
HK-PSU05 (Régulateur d'alimentation)	A-5009-168-A	04
MOUNTED CIRCUIT BOARD, MIX-55 (version firmware 1.23)	A-1879-738-A	02
MOUNTED CIRCUIT BOARD, XPT-34 (version firmware 1.23)	A-1874-347-A	02
MOUNTED CIRCUIT BOARD, MY-119A (version firmware 1.23)	A-1896-704-A	02
MOUNTED CIRCUIT BOARD, CA-85 (version firmware 1.23)	A-1879-599-A	02
MOUNTED CIRCUIT BOARD, FC-114 Board (version firmware 1.23)	A-1879-740-A	02
MOUNTED CIRCUIT BOARD, DVP-55 (MKS-6570) (version firmware 1.23)	A-1879-739-A	02
PC BOARD, MOUNT (CPU-DP MODULE)	1-857-571-12	04
MVS-3000A BACK BOARDS		
MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3535	A-1874-353-A	01
MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3536	A-1874-354-A	01
MOUNTED CIRCUIT BOARD, CNI-39	A-1879-742-A	01
MOUNTED CIRCUIT BOARD, CNO-39	A-1879-743-A	01
MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3537C	A-1992-282-A	01
SONY CONTROL PANNEL : ICP-3000		
MOUNTED CIRCUIT BOARD, CA-86 (version firmware 1.23)	A-1883-249-A	02
MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3539	A-1883-259-A	02
SWITCHING REGULATOR (Régulateur d'alimentation)	1-474-416-11	04
DC fan, DC (52 SQUARE) (ventilateur)	1-855-027-11	06
PANEL (FL TB) ASSY (panneau complet)		01
PANEL (XPT R) AASY (panneau complet)		01
PANEL (XPT PP) ASSY (panneau complet)		01
SONY MENU PANEL : ICP-6511		
ICP-6511 unité complète		01
LCD UNIT	1-811-681-11	01



Service Tools		
Extension board EX-1235	A-1874-359-A	01
Extension board EX-1236	A-1874-360-A	01
Fuse et IC link		
Fuse (5 A/125 V)	1-533-627-21	20
Fuse (2 A/125 V)	1-533-999-21	20
Fuse (4 A/125 V)	1-576-270-21	20
Fuse (15 A/65 V)	1-576-566-21	20
Fuse (10 A/125 V)	1-576-329-21	20
IC link PS601 (1 A/72 V)	1-576-124-21	20
IC link PS001 (0.52 A/72 V)	1-533-539-21	20
THERMISTOR, POSITIVE	1-804-458-21	10

